

**RMS 8401/05/61/65, 8501/05/51/55, RMSL 8501/05, RM 8401/05,
RM 8501/05/51/55, RMD/M/T 8501/05/51/55, RMF/H 8501/05,
RML 8551/55, RML/T 9331/35, 9431/35**

Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
www.dometic.com

- (DE)** Anschlussblock mit Polyswitch (P860/P870)
- (EN)** Power unit with Polyswitch (P860/P870)
- (FR)** Unité de puissance avec fusible réarmable Polyswitch (P860/P870)



P860
200-240V
289 0189-31/5



P870
100-120V
289 0189-41/4

Anschlussblock mit Polyswitch (P860/P870)

Bei den oben genannten Geräten wurde bis zu den unten stehenden Seriennummern ein Anschlussblock mit einer nicht selbstheilenden 12V DC Sicherung eingesetzt.

200-240V bis Seriennummer 539 00001

100-120V bis Seriennummer 546 00001

Bei einem DC Kurzschluss löste die Sicherung aus und der Anschlussblock musste ausgetauscht werden.

Die heute verbauten Anschlussblöcke sind mit einem Polyswitch (selbstheilende Sicherung) ausgestattet.

Sollte der Polyswitch ausgelöst haben, muss das Gerät für ca. 10 Minuten stromlos geschaltet werden, so dass der Polyswitch zurücksetzt.

Power unit with Polyswitch (P860/P870)

In above mentioned fridges up to below mentioned serial number a power unit with non-resetable 12V DC fuse was used.

200-240V up to serial number 539 00001

100-120V up to serial number 546 00001

In case of a DC short circuit the whole power unit was destroyed and must be exchanged. The power units now used in the current fridges are equipped with a polyswitch (resetable fuse).

To reset the polyswitch, the fridge must be disconnect from the DC supply for approximate 10 minutes.

Unité de puissance avec fusible réarmable Polyswitch (P860 / P870)

Sur les réfrigérateurs mentionnés ci-dessus en référence jusqu'au n° de série mentionné ci-dessous, l'unité de puissance n'est pas équipée sur le circuit 12V DC d'un fusible réarmable.

200-240V jusqu'au numéro de série 539 00001

100-120V jusqu'au numéro de série 546 00001

Dans le cas d'un court-circuit sur le réseau DC, l'unité de puissance entière doit être remplacée.

Désormais sur nos nouvelles unités de puissance de nos réfrigérateurs, elles seront équipées d'un fusible réarmable Polyswitch.

Pour réinitialiser ce fusible réarmable Polyswitch, le réfrigérateur devra être déconnecté du circuit continu 12V DC pendant environ 10 minutes.